



| Поз. обоз. | Наименование | Кол | Примечание |
|------------|---|-----|------------|
| | Электромагнитный расходомер DN100, PN40 | | |
| | Promag 50P1H-ЕАОА1А34АFСА сог. кабель L=30м | | |
| | Питание: 16...64VDC, выход 4-20мА, HART+част., в комплекте с кабельными вводами | | |
| | Endress+Hauser | 2 | шт |
| | Модем для настройки FXA193-ВН Endress+Hauser | 1 | шт |
| PLC | Микроконтроллер GE FANUC | 1 | шт |

Таблица применимости

| Расход шихты на печь (п/насос 211) | Расход шихты на печь (п/насос 212) |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Fш211-5 | Fш212-5 |
| Fш211-7 | Fш212-7 |
| Fш211-4 | Fш212-4 |
| Fш211-37 | Fш212-37 |
| Fш211-42 | Fш212-42 |
| Fш211-41 | Fш212-41 |
| Fш211+24В | Fш212+24В |
| Fш211-24В | Fш212-24В |
| Fш211+И | Fш212+И |
| Fш211-И | Fш212-И |

| № п. лист | N документа | Подпись | дата | литер | масса | масштаб |
|------------|-------------|---------|------|-------|-------|---------|
| Разработал | | | | Р | | |
| Проверил | | | | | | |
| Т.контр. | | | | лист | | листов |
| Соглас. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | |
| Утвердил | | | | | | |

Установка 2-х пульповых насосов

Схема электрическая принципиальная измерения расхода шихты