



Поз. обоз.	Наименование	Кол	Примечание
	Электромагнитный расходомер DN100, PN40		
	Promag 50P1H-ЕАОА1А34АFСА сог. кабель L=30м		
	Питание: 16...64VDC, выход 4-20мА, HART+част., в комплекте с кабельными вводами		
	Endress+Hauser	2	шт
	Модем для настройки FXA193-BH Endress+Hauser	1	шт
PLC	Микроконтроллер GE FANUC	1	шт

Таблица применимости

Расход шихты на печь (п/насос 211)	Расход шихты на печь (п/насос 212)
Fw211-5	Fw212-5
Fw211-7	Fw212-7
Fw211-4	Fw212-4
Fw211-37	Fw212-37
Fw211-42	Fw212-42
Fw211-41	Fw212-41
Fw211+24B	Fw212+24B
Fw211-24B	Fw212-24B
Fw211+И	Fw212+И
Fw211-И	Fw212-И

№ п. лист	N документа	Подпись	дата	Установка 2-х пульповых насосов	литер	масса	масштаб
Разработал					р		
Проверил					лист	листов	
Т.контр.							
Соглас.							
Н.контр.				Схема электрическая принципиальная измерения расхода шихты			
Утвердил							