


Двигатели



Двигатели ebm-papst

В AC-двигателях и EC-двигателях ebm-papst использует испытанный принцип внешнего ротора, при котором ротор вращается вокруг расположенного внутри статора. Принцип внешнего ротора имеет следующие преимущества:

- экономия места благодаря встроенному подшипнику и непосредственной установке в рабочее колесо.
- малая нагрузка и точная балансировка подшипника с помощью жесткого соединения всех вращающихся элементов.
- повышенный срок службы благодаря расположению узла двигатель-рабочее колесо непосредственно в воздушном потоке.


Очень хорошие результаты по к. п. д. и шумовым характеристикам достигаются благодаря применению EC-двигателей.

Характеристики	Двигатели переменного тока			Двигатели с электронным коммутатором	
	Двигатель с расщепленными полюсами	Однофазный конденсаторный двигатель	Трехфазный двигатель	Одноконтурный двигатель	Трехконтурный двигатель
Подключение к однофазному переменному напряжению	Да	Да	Возможно (Схема Штайнеметца)	Да	Да
Подключение к трехфазному переменному напряжению	Нет	Нет	Да	Нет	Да
Подключение к постоянному напряжению	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Принципиальная схема статора				 Схема Штайнеметца	
Конструкция ротора	Короткозамкнутый ротор	Короткозамкнутый ротор	Короткозамкнутый ротор	Ротор с постоянными магнитами	Ротор с постоянными магнитами
К.П.Д	Низкий	Средний	Хороший	Очень хороший	Очень хороший
Встроенное устройство плавной регулировки частоты вращения	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Шумовая характеристика	Средняя	Хорошая	Очень хорошая	Средняя	Очень хорошая

EC-двигатели

Двигатели с электронной коммутацией работают по принципу синхронного вращения поля статора и ротора.


Характеристики вращающего момента для разных типов двигателей



Пояснения:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 - Двигатель с электронной коммутацией | 5 - Характеристика устройства |
| 2 - Трехфазный двигатель | M_{St} - Момент пуска |
| 3 - Однофазный двигатель | M_{Sa} - Момент баланса |
| 4 - Двигатель с расщепленными полюсами | M_K - Момент опрокидывания |

Одноконтурный двигатель



Преимущества:

- встроенный регулятор частоты вращения
- коэффициент полезного действия от 50 до 80 % (в зависимости от типоразмера двигателя)
- длительный срок службы

Трехконтурный двигатель



Преимущества:

- встроенный регулятор частоты вращения
- хороший коэффициент полезного действия от 60 до 90 % (в зависимости от типоразмера двигателя)
- длительный срок службы
- очень хорошие показатели по вибрации и шуму даже в режиме управления
- может использоваться в качестве двигателя привода

Устройства управления



Управление и регулировка по технологии ebm-papst


Частота вращения вентилятора должна соответствовать каждой конкретной области применения. В технологии переменного тока с регулировкой частоты вращения могут быть связаны повышенные монтажные расходы, неудовлетворительная шумовая характеристика и повышенная потребляемая мощность.

Технология электронного управления ebm-papst является экологичной и экономичной альтернативой. Двигатель с интегрированной управляющей электроникой обеспечивает высокий коэффициент полезного действия во всем диапазоне частоты вращения и оптимальную шумовую характеристику при минимальных монтажных расходах.

Характеристика	Добавочный резистор	Трансформатор	Градация частоты вращения	AC	Система импульсно-фазового управления	Импульсно-фазовое управление с синус-фильтром	Преобразователь частоты	Преобразователь частоты с синус-фильтром	Встроенное	Встроенное с импульсным блоком питания	Внешнее
Монтаж	+	-	+	-	-	-	-	-	++	-	-
Шумовая характеристика	+	++	-	--	-	-	-	+	++	+	+
Потребляемая мощность	--	-	-	-	-	+	+	+	++	+	+
Срок службы	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+

+ = позитивная ++ = очень позитивная - = негативная -- = очень негативная


Шумовая характеристика управляемых двигателей постоянного тока / с электронной коммутацией



Пояснения:

- EC-устройства ebm-papst
- Преобразователь частоты с синус-фильтром
- Импульсно-фазовое управление без синус-фильтра
- Импульсно-фазовое управление с синус-фильтром
- Трансформатор

Потребляемая мощность управляемых двигателей постоянного тока / с электронной коммутацией




Пояснения:

- EC-устройства ebm-papst
- Преобразователь частоты с синус-фильтром
- Импульсно-фазовое управление без синус-фильтра
- Импульсно-фазовое управление с синус-фильтром
- Трансформатор

Установка частоты вращения EC-двигателей


Установка частоты вращения двигателей производится с помощью электронного коммутирующего устройства. Данное устройство включает и выключает ток двигателя в зависимости от положения ротора.

Принципиальная схема электроники с питанием от сети переменного тока



(интерфейс с развязкой о постоянному току)

Принципиальная схема электроники с питанием от постоянного напряжения



Встроенное устройство электронной коммутации:



- компактный узел
- простая установка
- небольшие монтажные расходы
- универсальность применения

Примечание: двигатели с постоянным напряжением питания 12 – 72 В должны питаться от блока питания с развязкой по постоянному току.

Встроенное устройство электронной коммутации с импульсным блоком питания

- малое напряжение 24 / 48 В позволяет использовать его в условиях повышенных требований безопасности, например в медицинской технике.

Примечание: импульсный блок питания не входит в комплект поставки и должен заказываться дополнительно.



Отличия устройства электроники ebm-papst:

- вход аналоговых и цифровых сигналов
- осуществляет управление, регулировку и контроль двигателя
- встроенный фильтр электромагнитных помех
- высокий коэффициент полезного действия во всем диапазоне частоты вращения
- регулировка частоты вращения с помощью линейного заданного значения (0 – 10 В постоянного напряжения) или ШИМ-сигнала.
- работа с низким уровнем шума во всем диапазоне частоты вращения
- малые дополнительные затраты на дополнительные функции (управление / регулировка)
- дополнительный интерфейс шины.

Типы неисправностей и реакций двигателей с электронной коммутацией

В EC-двигателях с питанием от постоянного напряжения определенные неисправности распознаются электроникой и двигатель автоматически включается снова.

В EC-двигателях с питанием от переменного напряжения определенные неисправности распознаются электроникой и двигатель выключается.

После следующих неисправностей двигатель включается автоматически:

- исчезновение напряжения сети
- выпадение одной фазы
- понижение напряжения сети
- слишком высокое или слишком низкое напряжение промежуточного контура
- блокировка ротора

При следующих неисправностях автоматическое возобновление работы двигателя не происходит (необходимо произвести технический сброс или сброс программы):

- слишком высокая температура двигателя
- температура радиатора или окружающая температура электронных устройств слишком высокая
- короткое замыкание или замыкание на землю на выходе двигателя
- неисправность датчика Холла.

Технический сброс


Технический сброс производится путем выключения вентилятора и повторного включения его через минуту.

Сброс программы

Сброс программы производится с помощью ebmBUS и программы LISA, ручного пульта управления или PDA с программой Fan Control.

Схемы подключения двигателей с электронной коммутацией

ЕС-Двигатели (с номинальным напряжением 24 / 48 В)




Контакт	Подключение	Цвет	Назначение / Функция
1	+	Красный	Остаточный коэффициент пульсаций $UB \pm 3,5\%$
	GND	Синий	ЗЕМЛЯ

Контакт	Подключение	Цвет	Назначение / Функция
1	Tacho	Белый	Таховывод: 2 импульса на оборот (M1G045/M1G055)
			3 импульса на оборот (M1G074/M3G084)
	0-10 V / PWM	Желтый	Управляющий вход 0-10 В / ШИМ (полное сопротивление 100 кОм)

EC-Двигатели (типоразмер 055 с питанием от сети 230 В)

Рекомендации для разных вариантов управления





Контакт	Подключение	Цвет	Назначение / Функция
1	L	Коричневый	Сеть 50/60 Гц, фаза
	N	Синий	Сеть 50/60 Гц, нулевой провод
	PE	Зеленый/Желтый	Провод защитного заземления

Контакт	Подключение	Цвет	Назначение / Функция
2	+10 V	Красный	Выход по напряжению +10 В (не более 1,1 мА)
	0-10 V / PWM	Желтый	Управляющий вход 0–10 В / ШИМ (полное сопротивление 100 кОм)
	GND	Синий	ЗЕМЛЯ
	Tacho	Белый	Таховывод: 1 импульс на оборот

Схемы подключения EC-двигателей

EC-двигатели (типоразмер 074 с питанием от сети 230 В)




Контакт	Подключение	Цвет	Назначение / Функция
1	L	Черный	Сеть 50/60 Гц, фаза
	N	Синий	Сеть 50/60 Гц, нулевой провод
	PE	Зеленый/Желтый	Провод защитного заземления


Контакт	Подключение	Цвет	Назначение / Функция
2	+10 V	Красный	Выход по напряжению +10 В, (не более 1,1 мА)
	0-10 V / PWM	Желтый	Управляющий вход 0-10 В / ШИМ (полное сопротивление 100 кОм)
	GND	Синий	ЗЕМЛЯ
	Tacho	Белый	Таховывод: 1 импульс на оборот

EC-двигатели (типоразмер 084 с питанием от сети 230 В)

Рекомендации для разных вариантов управления



Оборудование клиента



Разъем

Вентилятор




Контакт	Подключение	Цвет	Назначение / Функция
1	L	Черный	Сеть 50/60 Гц, фаза
	N	Синий	Сеть 50/60 Гц, нулевой провод
	PE	Зеленый/Желтый	Провод защитного заземления
	NC	Белый 1	Реле сигнализации неисправности, нормально-замкнутый контакт
	COM	Белый 2	Реле сигнализации неисправности, общий

Контакт	Подключение	Цвет	Назначение / Функция
2	+10 V	Красный	Выход по напряжению +10 В, (не более 1,1 мА)
	0-10 V / PWM	Желтый	Управляющий вход 0-10 В / ШИМ (полное сопротивление 100 кОм)
	GND	Синий	ЗЕМЛЯ

Схемы подключения EC-двигателей


EC-двигатели (типоразмер 084 с ebmBUS и питанием от сети)



Контакт	Подключение	Назначение / Функция
KL1	PE	Провод защитного заземления
	N	Сеть 50/60 Гц, нулевой провод
	L	Сеть 50/60 Гц, фаза

Контакт	Подключение	Назначение / Функция
KL2	RS B	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS B
	RS A	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS A
	+15 V	Работа: +15 В (50 мА); Неисправность: 0 В
	0 V	Работа: 0 В; Неисправность: +15 В (50 мА)

EC-двигатели (типоразмер 112 с питанием от однофазной сети)



Контакт	Подключение	Назначение / Функция
PE	PE	Провод защитного заземления
KL1	N	Сеть 50/60 Гц, нулевой провод
	L	Сеть 50/60 Гц, фаза
KL2	NC	Реле сигнализации неисправности с нормально-замкнутым контактом
	COM	Реле сигнализации неисправности, ОБЩИЙ (2A, 250 В, AC1)
	NO	Реле сигнализации неисправности с нормально-разомкнутым контактом

Контакт	Подключение	Назначение / Функция
KL3	OUT	Основной выход 0 – 10 В (не более 3 мА)
	GND	ЗЕМЛЯ
	0-10 V / PWM	Управляющий вход 0–10 В / ШИМ (полное сопротивление 100 кОм)
	+10 V	Напряжение питания для внешнего потенциометра, 10 В постоянного напряжения (+10 %), 10 мА
	+20 V	Напряжение питания для внешнего датчика, 20 В постоянного напряжения (+/-20 %), 50 мА
	4-20 mA	Управляющий вход 4–20 мА
	0-10 V / PWM	Управляющий вход 0–10 В / ШИМ
	GND	ЗЕМЛЯ
	RSB	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS B
	RSA	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS A
	RSB	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS B
	RSA	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS A

EC-двигатели (типоразмер 112 / 150 с питанием от трехфазной сети)

Контакт	Подключение	Назначение / Функция
PE	PE	Провод защитного заземления
KL1	L3	Сеть; фаза 3
	L2	Сеть; фаза 2
	L1	Сеть; фаза 1
KL2	NC	Реле сигнализации неисправности с нормально-замкнутым контактом
	COM	Реле сигнализации неисправности, ОБЩИЙ (2A, 250 В, AC1)
	NO	Реле сигнализации неисправности с нормально-разомкнутым контактом

Контакт	Подключение	Назначение / Функция
KL3	OUT	Основной выход 0 – 10 В (не более 3 мА)
	GND	ЗЕМЛЯ
	0-10 V / PWM	Управляющий вход 0-10 В / ШИМ (полное сопротивление 100 кОм)
	+10 V	Напряжение питания для внешнего потенциометра, 10 В постоянного напряжения (+10 %), 10 мА
	+20 V	Напряжение питания для внешнего датчика, 20 В постоянного напряжения (+/-20 %), 50 мА
	4-20 mA	Управляющий вход 4-20 мА
	0-10 V / PWM	Управляющий вход 0-10 В / ШИМ
	GND	ЗЕМЛЯ
	RSB	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS B
	RSA	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS A
	RSB	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS B
	RSA	Интерфейс RS485 для ebmBUS; RS A

Пример**подключения:**

Регулировка вентиляторами на конденсаторе холодильной установки по давлению с помощью подключения Master-Slave

